

CARGO  
 CUMMINS 600  
 2024  
 1622 / 4331  
 SANDEN

OBS: SUBSTITUIR A CORREIA ORIGINAL  
 PELA CORREIA BPK 1530

