


(ELETRÔNICO)  
MOTOR CUMMINS

OBS: CARGO 815 - POLIA c/ REBAIXO de 4mm  
CARGO 816 - POLIA c/ REBAIXO de 9mm

SE HOUVER NECESSIDADE!  
IMPORTANTE!

DESBASTAR ± 10mm DA  
PARTE INTERNA DAS PAS  
DA HÉLICE, EVITANDO ATRITO  
C/A CORREIA



ATENÇÃO  
PARA SOLTAR  
A HÉLICE  
PUSCA  
ESQUERDA  
(SENTIDO  
HORÁRIO)

