


MOTOR CUMMINS

OBS: CARGO 815 - FOLIA c/ REBATO de 4mm  
 CARGO 816 - FOLIA c/ REBATO de 9mm

SE HOUVER NECESSIDADE!  
 IMPORTANTE!

DESBASTAR  $\pm 10$  mm DA  
 PARTE INTERNA DAS PAS  
 DA HÉLICE, EVITANDO ATRITO  
 C/A CORREIA

SUPOORTE ORIGINAL  
 (EXCLUIR)



ATENÇÃO  
 PARA SOLTAR  
 A HÉLICE  
 ROSCA  
 ESQUERDA  
 (SENTIDO  
 HORÁRIO)

SUPOORTE P/  
 IÇAR MOTOR  
 (ORIGINAL)  
 MANTER!

