

CARGO  
CUMMINS 600  
2024  
1622 / 4331  
SANDEN

OBS: SUBSTITUIR A CORREIA ORIGINAL  
PELA CORREIA BPK 1530

